

Honeywell

Automation & Control Solutions

Honeywell GmbH
Hardhofweg • 74821 Mosbach / Germany
Phone: +49 (0) 62 61 / 81-475
Fax: +49 (0) 62 61 / 81-461
E-Mail: Cooling.Mosbach@honeywell.com
www.honeywell-cooling.com

Honeywell

Automation & Control Solutions

Honeywell GmbH
Hardhofweg • 74821 Mosbach / Germany
Phone: +49 (0) 62 61 / 81-475
Fax: +49 (0) 62 61 / 81-461
E-Mail: Cooling.Mosbach@honeywell.com
www.honeywell-cooling.com

EG-Konformitätserklärung

im Sinne der
EMV-Richtlinie 89/336/EWG
und der
EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG

R & D / Production Manager
i.V. Dr. Osthues

D-74821 Mosbach
Honeywell Flica
Hardhofweg

Mosbach, March 22nd, 1999

Honeywell AG
Hardhofweg

D-74821 Mosbach

Operating instructions for the device are provided.
Full technical documentation is available.

Automatic electronic controls
IEC 730-1 (1986) ed 1

EN 60730-1 (1992-12-09)

Electrical safety, part 1: general requirements
IEC 335-1 (1979) ed 2

EN 60335-1 (1993-03-09)

Part 1 for the trades sector, immunity to interference
EN 50082-1 (1991)

Part 1 for the industrial sector, emitted interference
EN 50081-2 (1993)

EN 50081-2 (1991)

EN 50081-1 (1991)

EN 50081-1 (1991)

The following harmonized standards have been applied:

EN 60335-1 (1993-03-09)
IEC 335-1 (1976) ed 2
elektrische Sicherheit, Teil 1: allgemeine Anforderungen

EN 60730-1 (1992-12-09)
IEC 730-1 (1986) ed 1
elektronische Regel- und Steuergeräte.

Eine technische Dokumentation ist vollständig vorhanden.
Die zum Gerät gehörende Betriebsanleitung liegt vor.

Mosbach, den 22.03.1999

FLICA, Electronic thermostat
PRC-100, PCR-110

Model designation:
Product:

EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
and the
EMC Directive 89/336/EEC

as defined in the

EC Declaration of Conformity


i. V. Dr. Osthues
Leiter Entwicklung/Produktion

Control performance:	Two-step
Display accuracy:	$\pm 0.5 \text{ K internal}, \pm 1 \text{ digit, at } 25^\circ\text{C}$
Operating conditions:	0 to 50°C , 30 to 85 % R.H., excluding dew
Storage temperature:	-20 to $+80^\circ\text{C}$

Data back-up:

Sensor:
1 PTC
2.5 m

- Sensor cable length:
- Range where cable can be used:
- Sensor accuracy:

Housing:
PCR-100: L x W x H = 85 x 70 x 61 mm
PCR-110: L x W x H = 70 x 74 x 32 mm
ABS plastic, self-extinguishing (UL 94 V0)

Protective rating:

Housing: IP 20, Front panel: IP 52
Class of protection 2

Terminals:

10 A screw-type terminal strips,
with wire protection,
tightening torque 0.6 Nm
Max. core cross section 1.5 mm²

Weight:

PCR-100: Approx. 330 g (inc. sensor).
PCR-110: Approx. 240 g (inc. sensor).

Only operate the unit in dry places.

Irrtum bei technischen Anlagenbaen vorbehalten, Andernbaen sind ohne Vorankündigung möglich.

Gerät nur in trockenen Räumen betreiben!

Gewicht:
PCR-110: ca. 240 g (incl. Fühler).
PCR-100: ca. 330 g (incl. Fühler).

Ausführungen:
mit Drahtschutz,
Anzugsmoment 0,6 Nm²
mit ABS-Kunststoff, selbstverlöschend
PCR-110: L x B x H = 70 x 74 x 32 mm
PCR-100: L x B x H = 85 x 70 x 61 mm
Schutzhülle:
Gehäuse: IP 20, Frontplatte: IP 52
(UL 94 V0)

Datensicherung:

Schutzart:
Gehäuse:
ABS-Kunststoff, selbstverlöschend
PCR-110: L x B x H = 70 x 74 x 32 mm
PCR-100: L x B x H = 85 x 70 x 61 mm
Gehäuse:
- Genauigkeit der Fühler: $\pm 2\%$
- Einsatzbereich Kabel:
- Kabellänge der Fühler:
- Kabellänge des Verkabelung:
-30°C bis +80°C lose Verkabelung.
-40°C bis +80°C feste Verkabelung.

Fühler:
1 PTC Fühler
2,5 m

Lagertemperatur:
-20 bis +80 °C
ohne Beheizung
(EEPROM)

Nichtfunktionsfähiger Speicher
-40°C bis +80°C feste Verkabelung.

- Datensicherung:
- Fühler:

Errors in the technical data are excepted. We reserve the right to make changes without prior notice.

10 Gewährleistungsbedingungen

- Die Gewährleistungsdauer beträgt 12 Monate. Der Anspruch beginnt mit dem Tag der Auslieferung, welcher durch Lieferschein oder Rechnung nachzuweisen ist.
- Innerhalb der Gewährleistungfrist werden Funktionsfehler, die auf mangelhafte Ausführung bzw. Materialfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt.
- Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Folgeschäden, sind ausgeschlossen.
- Schäden und Funktionsstörungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Behandlung bzw. Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fallen nicht unter die Gewährleistungsbestimmungen.

Caution: For PCR-110 the total current via the common relay connection, terminal no. 5, must not exceed 10 A.

10 Conditions of warranty

- Warranty is provided for a period of 24 months, starting at the date the item was delivered. Proof of this should be furnished in the form of a delivery note or invoice.
 - All functional faults caused by poor workmanship or faulty materials will be repaired free of charge during the warranty period.
 - More extensive claims, in particular for consequential damage, are excluded.
 - All functional faults caused by poor workmanship or faulty materials will be repaired free of charge during the warranty period.
 - The warranty shall be invalidated if any work is carried out on the appliance.
- Achtung bei PCR-110: Der Gesamtstrom über den gemeinsamen Relaisanschluß Klemme Nr.5 darf 10 A nicht überschreiten!**

11 Technical data

Mains voltage/frequency:	230 V AC \pm 10%, 50/60 Hz
Rated wattage:	2,1 watts
Display:	3-digit, 7-segment LED, red, 14,2 mm
Measuring range:	-55 to +50 °C
Outputs:	1 relay with changeover contact, 8 A, 230 V AC, resistive load 1 relay with N.O. contact, 5 A, 230 V AC, resistive load
Alarm (alarm)	

11 Technische Daten

Nennspannung/frequenz:	230 V AC \pm 10%, 50/60 Hz
Nennleistungsaufnahme:	2,1 Watt
Anzeige:	3stellig 7 Segment LED rot 14,2 mm
Auflösung:	1 K
Meßbereich:	-55 bis +50 °C
Ausgänge:	1 Relais mit Wechsel-Kontakt, 8 A, 230 V AC, ohmsche Last. 1 Relais mit Schließkontakt, 5 A, 230 V AC, ohmsche Last, (Alarm)

If the measured temperature is higher than the one displayed, set the positive difference as the programming value (e.g. 2K).
The temperature display is then corrected by the set value.

8 Maintenance

The controller does not require any maintenance. It does not have any fuses so, if brief voltage spikes occur, the refrigeration system will not stop operating for a prolonged period. Once the disturbance has passed, the controller will automatically start up again.
Cleaning the housing: Only a dry anti-static cloth may be used to wipe clean all plastic parts. Do not use water or cleaning agents containing solvents.

9 Appendix

9.1 Alarm messages

If an alarm occurs, the alarm output will be activated and on the display a code will alternate with the cold store temperature.

Display	Meaning
AL1	Data lost from program memory. The preset values will be used as an emergency program. The setpoint will be set to +4°C.
AL2	Limit value (= specified value + E04) at sensor T1 exceeded and delay time E05 elapsed.
AL3	The sensor temperature is over 50 °C or below -55°C.
AL4	The specified setpoint value is outside the limits E01 and E02
AL5	Temperature sensor T1 – short circuit or break in wiring. Compressor operates as a function of parameter E11

8 Wartung

Clearing the alarm:

Press the  key.

All alarm messages, with the exception of AL2, are also reset by switching off the operating voltage. AL2 can only be reset using the  key.

Ist die gemessene Temperatur höher als die angezeigte, stellen Sie die positive Differenz als Programmwert ein (z.B. 2 K).
Die Temperaturanzeige wird dann um den eingestellten Wert korrigiert.

Alarm löschen:
Drückt auf die -Taste.
Alle Alarmmeldungen, außer AL2, werden auch durch die -Taste zurückgesetzt werden!
Alle Alarmmeldungen zurückgesetzt. AL2 kann nur mit der -Taste zurückgesetzt werden!

9 Anhang

9.1 Alarmmeldungen

Bei Auftreten eines Alarms wird der Alarmausgang aktiviert und ein Code auf dem Display im Wechsel mit der Raumtemperatur angezeigt.

Display	Bedeutung
AL1	Datenverlust des Programmspeichers. Die Voreinstellwerte werden als Notprogramm benutzt. Der Sollwert wird auf +4 gestellt.
AL2	Grenzwert (= Sollwert + E04) an Fühler T1 überschritten und Verzögerungszeit E05 abgelaufen.
AL3	Die Fühlertemperatur ist über 50 °C oder unter -55°C.
AL4	Der eingestellte Sollwert ist außerehalb der Grenzen E01 und E02
AL5	Temperaturfühler T1 Kurzschluß oder Unterbrechung. Verdichter schaltet in Abhängigkeit von Parameter E11

If the measured temperature is lower than the one displayed, set the negative difference as the programming value (e.g. -2 K).

Compare the measured temperature with the temperature shown on the unit display.

thermometer or submerge the sensor in well-mixed ice water (0°C). Compare the measured temperature with the temperature shown on

How to proceed: Measure the temperature with a calibrated thermometer display by +|K.

Note on Sensor Calibration. Additional line resistance of 7 Ω in each case, caused by sensor cable extension, results in a change in the

7.2 Sensor calibration (parameter E06)

Exiting programming mode:
Press the key after the last level has been entered.

E09	Defrost time (0 = no defrosting)	0 to 99 mins.	25 mins.
E10	Max. display delay after defrosting	0 to 99 mins.	15 mins.
	During the defrosting process, the last current temperature before defrosting started is retained in the display. After defrosting, the display returns to the instantaneous temperature when the stored value is reached again or, at the latest, after time E10 has elapsed.		
E11	Operating of relay if sensor T1 defective	0 = Relay de-energized 1 = Relay permanently energized 2 = On/off in sequence, according to the times set in E12 and E13.	
E12	"On" time at E11	1 to 99 mins.	15 mins.
E13	"Off" time at E11	1 to 99 mins.	15 mins.

- ☛ If the time interval between two defrost cycles is changed when the system is in operation, the new time interval will not be applied until after the next time defrosting has occurred.

Ist die gemessene Temperatur niedriger als die angezeigte, stellen Sie die negative Differenz als Programmierwert ein (z. B. -2 K).

7.2 Fühlerkalibrierung (Parameter E06)

Der Führer kann kalibriert werden.

Hinweis zur Fühlerkalibrierung: Ein zusätzlicher Leitungswiderstand von jeweils 7 Ω bedingt durch Fühlerkabelverlängerung führt zu einer Änderung der Temperaturanzeige um +1K.

Vorgehensweise: Messen der Temperatur am jeweiligen Fühler mit kalibriertem Temperaturmeßgerät oder Fühler in gerührtes Eiswasser ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) eintauchen.

Wird die Zeit zwischen 2 Abtauzyklen während des Betriebs geändert, so wird die neue Intervallzeit erst nach der nächsten Abtauung wirksam.

E09	Abtauzeit (0 = keine Abtauung)	0 bis 99 Min.	25 Min.
E10	maximale Anzeigeverzöge- rung nach einer Abtauung	0 bis 99 Min.	15 Min.
<p>☞ Während der Abtauung wird die letzte aktuelle Temperatur vor der Abtauung in der Anzeige festgehalten. Die Zurücksetzung auf die momentane Temperatur nach einer Abtauung erfolgt, wenn der gehaltene Wert wieder erreicht ist oder spätestens nach Ablauf der Zeit E10.</p>			

7.2 Fühlertkalibrierung (Parameter E06)

Verlassen der Programmierung: Nach Eingabe der letzten Ebene durch Druck der -Taste.

Nach Eingabe der letzten Ebene durch Druck der -Taste.

7.2 Fühlerkalibrierung (Parameter E06)

Der Führer kann kalibriert werden.

Hinweis zur Fühlerkalibrierung: Ein zusätzlicher Leitungswiderstand von jeweils 7 Ω bedingt durch Fühlerkabelverlängerung führt zu einer Änderung der Temperaturanzeige um +1K.

Vorgehensweise: Messen der Temperatur am jeweiligen Fühler mit kalibriertem Temperaturmeßgerät oder Fühler in gerührtes Eiswasser ($0\text{ }^{\circ}\text{C}$) eintauchen.

7.1 Input parameters and input ranges:

Parameter on display
(\oplus or \ominus) Setting range
(\ominus and \oplus or \ominus) Preset

E00	Cold store temperature difference	1 to 20 K	2 K
E01	Min. permissible cold store temp.	-55 °C to E02	-55 °C
E02	Max. permissible cold store temp.	E01 to +50 °C	+50 °C
E03	Delay time, relay energizing	0 to 15 mins.	5 mins.
E04	Alarm temperature difference	-50 K to +50 K	20 K

If the set temperature difference E04 is negative, an alarm is given if it is too cold in the refrigerated area,

e.g. E04 = -10 K, cold store setpoint value = 18°C

→ alarm at -28°C in refrigerated area.

If the set temperature difference E04 is positive, the alarm is given if it is too warm in the refrigerated area,

e.g. E04 = +10 K, cold store setpoint value = -18°C

→ alarm at -8°C in refrigerated area.

Attention: any change of coldstore set point value changes also the alarm temperature.

If E04 is set to 0, no alarm will be given.


E05	Alarm delay time	0 to 99 mins.	10 mins.
E06	Sensor calibration T1	-5 to +5 K	0 K
E07	Mode selection	1 = Cooling, 2 = Heating	1
	Cooling:	Switching difference E00	
	Heating:	Setpoint difference E00	
	Relay	on off on	Relay
E08	Time between 2 defrost cycles (switch off cooling)	1 to 24 hours	8 hours

Ablaufung nach Abtauleitung folgt die Zeintervalle.

Nach dem Einschalten des Reglers erfolgt die erste Abtauzeit.

Abtauung nach Ablauf des ersten Zeitintervalls.

→ Nach dem Einschalten des Reglers erfolgt die erste Abtauzeit.



7.1 Eingabeparameter und Eingabebereiche:

Parameter im Display
(\oplus oder \ominus) Einstellbereich
(\ominus und \oplus oder \ominus) Voreinstellung

- Once the controller has been switched on, defrosting occurs for the first time at the end of the first time interval.
- After defrosting has been initiated manually, the next time defrosting takes place is after a complete time interval has elapsed.

- would be reversed to its original value in the process.
- Do not display altered parameter data before saving the data, as it would be reversed to its original value in the process.
- Setring: Press and hold down the **(+)** or **(-)** key. Adjust the setpoint value to the desired figure using the **(+)** or **(-)** key.
- Use **(+)** or **(-)** key to select parameters.
- Press and hold down firmly the **(-)** and **(+)** keys at the same time for approx. 5 seconds. **(E00)** appears on display.

- Access to the programming level:
- for approx. 5 seconds. The manual defrosting key for 5 seconds. The manual defrosting key appears on display.

7 Programming

- Eingabewerte werden grundsätzlich mit der **(+)**- bzw. **(-)**-Taste bei gedrückter **SET**-Taste verändert.
- Eingabeparameter, z. B. die Schaltdifferenz sind mit „E“ und einer zweistelligen Nummer bezeichnet, z. B. „E01“.
- Der **Eintritt in die Programmierebene** erfolgt durch gemeinsames Drücken der **(-)** und **(+)**-Taste für 5 Sek.
- Danach kann mit den Tasten **(+)** und **(-)** der zu ändernde Parameter aufgerufen werden.
- Die **Programmierebene** wird durch Drücken der **(+)**-Taste nach dem letzten Eingabeparameter mit Datenspeicherung **verlassen**. Erfolgt in der Programmierebene 10 Minuten lang kein Tastendruck, so wird diese **ohne** Speichern der Daten verlassen.
- Geänderte Parameterwerte nicht vor Datenspeicherung erneut anzeigen lassen, da sie dabei auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.

- If parameter E09 is set to 0: no defrosting will be started. process will be initiated by forcibly de-energizing the heater.
- Press and hold down the **SET** key for 5 seconds. The manual defrosting adjustment is possible within the limits of the input parameters E01 and E02.

6.5 Manual defrost

- The factory setting is +4°C.
- and E02.

In adjustment using the **(+)** or **(-)** key. Adjust the setpoint on the value

- If parameter E09 is set to 0: no defrosting will be started.
- In adjustment using the **(+)** or **(-)** key. Adjust the setpoint on the value

6.4 Setting the cold store temperature

- Do not display altered parameter data before saving the data, as it would be reversed to its original value in the process.
- **Wählen**: the data being saved.
- the **(+)** key after the last input parameter. If no key is pressed in the programming level for 10 minutes, this mode will be exited.
- **To exit from the programming level** and save the data, press the **(+)** and **(-)** keys.
- The parameters to be changed can then be accessed by pressing the **(+)** and **(-)** keys.
- Input parameters to be changed can then be accessed by pressing the **(+)** and **(-)** keys at the same time for 5 seconds.
- **Access to the programming level** is by pressing the **(-)** and **(+)** keys with a 2-digit number, e.g. „E01“.
- Input parameters, e.g. the switching difference is shown as „E“.
- The **SET** key held down. Input values are always changed using the **(+)** or **(-)** key with

7 Programmierung

Eintritt in die Programmierebene:

- Drücken und halten Sie die **(-)**-Taste und die **(+)**-Taste ca. 5 Sek. gemeinsam fest. (Anzeige: **E00** im Display).
- Parameterauswahl: Mit **(+)** oder **(-)**-Taste.
- Einstellen: Drücken und halten Sie die **(-)**-Taste. Mit der **(+)**-Taste verstehen Sie den Sollwert auf den gewünschten Wert.
- Geänderte Parameterwerte nicht vor Datenspeicherung erneut anzeigen lassen, da sie dabei auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt werden.

6.1 Switching on the operating voltage

The controller is started by means of a control switch provided by the customer.

The first time the controller is started, pre-programmed setting values are used which at a later point can be adapted for individual requirements.

If alarm "AL 2" (temperature in refrigerated chamber too high or too low) is displayed when the controller is switched on, this can be cleared by pressing the \oplus key.

6.2 Display

During normal operation the current cold store temperature is displayed. It is measured with cold store sensor T1.


In the event of an alarm, the most recent alarm message (e.g. AL1) and the cold store temperature are displayed alternately.

Two spot indicators show the switching status of the relays during operation:

Pos. 1: On : Relay on.
Off: Relay off.

Flashes: Start-up delay E03
active.

Pos. 3: On : Defrost interval is active – relay de-energized.



6.3 Functions of keys

Never operate the keys with sharp objects (screwdriver or similar).

Display of setpoint value	Press and hold down SET key.
Clear alarm messages	Press \oplus key. (If the sensor is faulty, switch mains voltage ON/OFF).
Manual defrost initiation	Press SET key for 5 secs.
Display of time until the next defrost	Press SET and SET keys in sequence and hold both down. (Display in hours and minutes).
Display limit value for excess temperature	Press \ominus key. (cold store sensor T1)

6.1 Einschalten der Betriebsspannung

Der Regler wird durch einen bauseitig vorzusehenden Steuerschalter in Betrieb genommen.

Bei Erstbetrienahme werden vorprogrammierte Einstellwerte benutzt, die später individuell angepasst werden können.

Falls beim Einschalten Alarm "AL 2" (Über- oder Untertemperatur im Kühlraum) angezeigt wird, so kann dieser mit der \oplus -Taste gelöscht werden.

6.2 Display

Angezeigt wird im Normalbetrieb die aktuelle Raumtemperatur, gemessen mit Raumföhler T1. Im Alarmfall wird im Wechsel zur Raumtemperatur die zuletzt erscheinende Alarmmeldung (z. B. AL1) angezeigt. Während dem Betrieb zeigen 2 Leuchtpunkte die Schaltzustände der Relais an:

Pos. 1: ein : Relais ein.
aus: Relais aus.
Pos. 3: ein : Abtauintervall ist aktiv, zeit E03 aktiv.
aus: Einschaltverzögerungs- blinkt: (z. B. Schraubenzieher o.ä.)!

6.3 Tastenfunktionen

Never operate the keys with sharp objects (screwdriver or similar). Während dem Betrieb zeigen 2 Leuchtpunkte die Schaltzustände der Relais an:

Anzeige der Soll-Temperatur: Löschen:	SET -Taste drücken und halten. (Bei Fühlerdefekt Netzspannung EIN-/AUS-Schalten).
Anzeige der Zeit: Abtaueinleitung:	\ominus -Taste drücken. (Anzeige in Stunden und Minuten).
Manuelle Abtaueinleitung:	SET -Taste 5 Sek. drücken. (Anzeige in Stunden und Minuten).
Grenzwert anzeigen für Über-temperaturalarm: (Raumföhler T1)	SET -Taste drücken. (Anzeige in Stunden und Minuten).



Hinweise:

- Bei PCR-110 darf der Gesamtstrom über Klemme 5 des gemeinsamen Anschlusses der Relais 10 A nicht überschreiten!
- Die Kontaktbelastung der Relais (8A/5A ohmsche Last; 2A/1A induktive Last) ist zu beachten. Generell werden Schütze empfohlen.

Die geprüfte maximale Fühlerkabellänge beträgt 50 m, bei einem Mindestquerschnitt von $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$. Das Verlängerungskabel ist am Fühlerkabel zu verlöten, um Übergangswiderstände zu vermeiden.


Abgeschirmte Fühlerverlängerungskabel werden empfohlen. Alle Abschirmungen müssen auf Seite des Reglers auf **ein** Masse-/Schutzleiterpotential gelegt werden. Auf der Fühlerseite darf der Schirm des Verlängerungskabels nicht angeschlossen werden um Potentialausgleichsstrome über die Abschirmung zu vermeiden.

Die Regler sind unter Einhaltung des höchsten Schärfegrades bezüglich Festigkeit gegen Störimpulse konstruiert. Bei Überschreitung der Störfestigkeit durch den örtlichen Störpegel kann dennoch Datenverlust (AL1 im Display) auftreten und der Regler auf die Voreinstellwerte umschalten. Dies ist kein Fehler des Gerätes. Die bauseitigen Entstörmaßnahmen (RC-Glieder, abgeschirmte Leitungen) sind dann zu verbessern.





6 Operation of the controller

Front view of controller:



6 Betrieb des Reglers

Frontansicht der Regler:



Instructions:

- For PCR-110 the total current via terminal 5 of the common relay connection must not exceed 10 A.
- Pay attention to the contact loading of the relay (8A/5A resistive load, 2A/1A inductive load). As a general rule, contactors are recommended.
- The maximum tested sensor cable length is 50 m, with a minimum cross section of $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$. Solder the extension cable to the sensor cable to prevent contact resistances.
- It is advisable to use shielded sensor extension cables. All shields must be routed at the side of the controller to **one** earth/protective potential. The extension cable shield must not be connected on the sensor side, otherwise bonding currents may occur via the shielding.
- The controllers are designed respecting the highest degree of immunity to interference. If the local interference level exceeds the immunity data might get lost (AL1 in display) and the controllers switches to the preprogrammed setting values. This is not a malfunction of the controller. In such cases the means to suppress interference have to be improved (RC-elements, shielded lines).

TABLE OF CONTENTS

2

1 Unpacking the unit and conditions of use	3
2 General instructions	3
3 Use and function	3
3.1 Use for the purpose intended	3
3.2 Function	3
4 Safety	4
4.1 Sources of danger	4
4.2 Safety precautions	5
5 Installation and commissioning	5
5.1 Mechanical installation	5
5.2 Electrical installation	5
6 Operation of the controller	7
6.1 Switching on the operating voltage	8
6.2 Display	8
6.3 Key functions	8
6.4 Adjusting the cold store temperature	9
6.5 Manual defrost	9
7 Programming	10
7.1 Input parameters and ranges	11
7.2 Sensor calibration (Parameter E 06)	11
8 Maintenance	12
9 Appendix	12
9.1 Alarm messages	13
10 Conditions of warranty	13
11 Technical data	13
1 Auspacken und Handhabung	13
2 Allgemeine Angaben	13
3 Anwendung und Funktion	13
4 Sicherheit	13
4.1 Gefahrenquellen	13
4.2 Vorsichtsmaßregeln	13
5 Montage und Inbetriebnahme	13
5.1 Mechanische Installation	13
5.2 Elektrische Installation	13
6 Betrieb des Reglers	13
6.1 Einschalten der Betriebsspannung	13
6.2 Display	13
6.3 Testfunktionen	13
6.4 Einstellen der Raumtemperatur	13
6.5 Manuelles Abtauen	13
7 Programmierung	13
7.1 Eingabeparameter und Eingabebereiche	13
7.2 Funktionsaktivierung (Parameter E 06)	13
8 Wartung	13
9 Anhang	13
9.1 Alarmmeldungen	13
10 Gewährleistungsbedingungen	13
11 Technische Daten	13

2

Montage- und Bedienungsanleitung

elektronischer Thermostat

**PCR-100
PCR-110**

**PCR-100
PCR-110**


Electronic thermostat

Installation and Operating Instructions

EB-PCR-02 EN1H-1925GE23 R0499

EB-PCR-02 GE1H-1925GE23 R0499

6 Betrieb des Reglers



6.3 Tastenfunktionen

- Tasten niemals mit spitzen Gegenständen betätigen (z. B. Schraubenzieher o.ä.)!

Anzeige der Soll-Temperatur:	[SET]-Taste drücken und halten.
Alarmmeldungen löschen:	[+]-Taste drücken. (Bei Fühlerdefekt Netzspannung EIN-/AUS-schalten).

-28 -31

7 Programmierung

Eintritt in die Programmierebene:

- Drücken und halten Sie die [-]-Taste und die [+]-Taste ca. 5 Sek. gemeinsam fest.
(Anzeige: E00 im Display).
- Parameterauswahl: Mit [+]- oder [-]-Taste.
- Einstellen: Drücken und halten Sie die [SET]-Taste. Mit der [+]- oder [-]-Taste verstehen Sie den Sollwert auf den gewünschten Wert.

7.1 Eingabeparameter und Eingabebereiche:

Parameter im Display ([-] oder [+])	Einstellbereich ([-] und [+]) oder ([-])	Voreinstellung
E00 Raumtemperaturdifferenz	1 bis 20 K	2 K
E01 Minimal zulässige Raumtemperatur	-55 °C bis E02	-55 °C
E02 Maximal zulässige Raumtemperatur	E01 bis +50 °C	+50 °C
E03 Relaiseinschalt-verzögerungszeit	0 bis 15 Min.	5 Min.
E04 Alarmtemperaturdifferenz	-50 K bis +50 K	20 K
E05 Verzögerungszeit Alarm	0 bis 99 Min.	10 Min.
E06 Fühlerkalibrierung T1	-5 bis +5 K	0 K
E07 Wahl der Betriebsart	1 = kühlen, 2 = heizen	1
E08 Zeit zwischen 2 Abtauzyklen	1 bis 24 Std.	8 Std.
E09 Abtauzeit	0 bis 99 Min.	25 Min.
E10 maximale Anzeigeverzögerung nach einer Abtauung	0 bis 99 Min.	15 Min.
E11 Arbeitsweise des Relais bei Defekt des Fühlers T1	0 = Relais schaltet aus	2
E12 „An“-Zeit zu E11	1 bis 99 Min.	15 Min.
E13 „Aus“-Zeit zu E11	1 bis 99 Min.	15 Min.

Verlassen der Programmierung:

Nach Eingabe der letzten Ebene durch Druck der [+]-Taste.